

バージョンアップ内容

従来は「各chにおける条件を満たし、設定した検出遅延時間を経過した時点」で警報発生ランプが点灯する使用でしたが、新バージョンでは「各chにおける条件を満たした(警報検出)時点」で警報発生ランプが点滅を開始し、「設定した検出遅延時間を経過し、メール発信時点」で点灯に切替わる仕様となりました。

この変更により、検出遅延時間を設けた場合(初期設定は全ch:30秒)であっても、警報発生時点で警報発生ランプが点滅を開始するため、接点・電流・温度等の変化に対し即座に判断することが出来るようになりました。



警報発生ランプ点灯状況

入力状況	新バージョン	旧バージョン
平常時	LED消灯	LED消灯
↓	↓	↓
警報レベル超過	LED赤点滅	LED消灯
↓	↓	↓
検出遅延時間超過	LED赤点灯	LED赤点灯

※警報復帰時は逆動作を行いません。

ご案内

バージョンアップをご希望のお客様は有償で承ります。

4,000円(税別) 4,200円(税込)・・・弊社からお客様への送料込み(離島除く)

- ・バージョンアップ作業に伴い、機器本体のデータは一旦、初期化されますが、「MBS(ムサシバックアップサーバーシステム)」により、基本データを再入力した状態でご返却させていただきます。尚、Ior計測時の電圧位相設定内容は消失してしまう為、再設置時に設定作業が必要となります。
- ・現品を弊社へ送っていただく送料はお客様負担とさせていただきます。
- ・運送時のトラブルがないようにしっかりと梱包を行なってください。
- ・2013年1月7日 弊社出荷分より新バージョンでの出荷を行っております。

※ 監視王Ⅱ・Ⅲ・Ⅴをご利用中のお客様で、同様のバージョンアップをご希望される場合は、順次ご対応させていただきますので、下記お問い合わせ先まで、ご一報願います。

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 〒358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1

九州営業所 / 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL:04-2934-6034(代表) FAX:04-2934-8588

TEL:092-592-2161(代表) FAX:092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック 技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。